



Ecco come si «ambientalizza» lo stabilimento Le quattro mosse concordate tra Regione e azienda

■ L'incontro si è tenuto prima che il verdetto del Riesame fosse noto. Da una parte Vendola e l'assessore Lorenzo Nicastro, dall'altra il presidente dell'Ilva Ferrante. Ecco l'accordo per abbattere le emissioni.

1 Campionamento perimetrale delle fonti maggiormente inquinanti, con l'installazione di 4 o 5 centraline lungo il perimetro della fabbrica, per consentire un'attenta valutazione delle fonti di emissione.

2 Interventi sulle cokerie, con l'installazio-

ne della videosorveglianza che consentirà di tener sotto controllo le fughe all'apertura delle bocche dei forni.

3 Nei cosiddetti «wind days», i giorni ventosi con vento da nord, l'azienda ridurrà del 10% le attività della cokeria.

4 Bagnatura dei parchi minerari e con la riduzione della velocità dei veicoli che sollevano polveri, in vista della realizzazione delle colline ecologiche che proteggeranno i quartieri più a ridosso degli impianti.